



# LISTA DE CAPACIDADES

## DGAC BOLIVIA



**DIVISION  
TURBOS SRL**


**AV. PTE. PERON 9554  
(EX AV. GAONA) - ACCESO OESTE  
CODIGO POSTAL: B1714OMR  
LOCALIDAD: ITUZAINGO  
PROVINCIA: BUENOS AIRES  
REPUBLICA ARGENTINA**

  
Ing. ROBERTO L. HODES  
ANAC N° 1195 - CPIA N° 376  
REPRESENTANTE TECNICO

0.1

**TABLA DE CONTENIDOS**

CONTENIDO	PAGINA
<b>Portada</b>	<b>i</b>
0.1 Tabla de Contenido	ii
<b>0.2 Control de Revisiones</b>	
0.2.1 Registro de Revisiones	iii
0.2.2 Procedimiento de Revisión	iv
0.2.3 Razón de la revisión	iv
0.2.4 Listado de paginas efectivas	v
Listado de Capacidad	1-2




Ing. ROBERTO L. HODES  
 AMAC N° 1195 - CPIA N° 376  
 REPRESENTANTE TECNICO

0.2 CONTROL DE REVISIONES

0.2.1

REGISTRO DE REVISIONES

REVISION N°	FECHA REVISION	INSERTADA POR	FECHA
0	30-Ago-23	N.L.	30-Ago-23



ing. ROBERTO L. HODES  
ANAC N° 1195 - CPIA N° 376  
REPRESENTANTE TECNICO

### 0.2.2 Procedimiento de Revisión

Al recibir las revisiones verifique que las páginas revisadas indicadas en el listado de páginas efectivas han sido recibidas, si detecta algún error comuníquese con la Oficina Técnica de División Turbos SRL.


Si la revisión recibida esta completa y sin errores, inserte las páginas revisadas y destruya las retiradas, registre el número de revisión, la fecha de revisión y el nombre de la persona que incorporó la misma.

Toda sugerencia de cambio, debe ser dirigida al Representante Técnico o cargo superior dentro de la Organización de División Turbos SRL por mail o correo electrónico.

LOS CAMBIOS INCORPORADOS SERÁN IDENTIFICADOS CON UNA LINEA VERTICAL EN EL MARGEN DERECHO.

### 0.2.3 Razón de la Revisión

Revisión inicial.



ing. ROBERTO L. HODES  
ANAC N° 1195 - CPIA N° 376  
REPRESENTANTE TÉCNICO

0.2.4

**LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS**

Página	Fecha	Rev
Portada		
i	30-Ago-23	0
Control del Listado		
ii	30-Ago-23	0
iii	30-Ago-23	0
iv	30-Ago-23	0
v	30-Ago-23	0
Listado de capacidades		
1	30-Ago-23	0
2	30-Ago-23	0




*Pablo Castelú Ticona*  
 Lic. Pablo Castelú Ticona  
 INSPECTOR II DE AERONAVEGABILIDAD  
 Dirección Gral de Aeronáutica Civil

Aprobación por DGAC Bolivia: \_\_\_\_\_

*Roberto L. Hodes*

ing. ROBERTO L. HODES  
 ANAC N° 1195 - CPIA N° 376  
 REPRESENTANTE TECNICO

LISTA DE  
CAPACIDADES DGAC BOLIVIA  
CAPABILITY LIST



**DIVISION  
TURBOS SRL**

ORGANIZACIÓN: DIVISION TURBOS SRL  
Organization

Clase Class	Habilitación Rating	Limitaciones Limitations
Motores Clase III Engines	Pratt & Whitney PT6A-21/-27/-28/ Series	Recorrida General (Overhaul)
Motores Clase III Engines	Pratt & Whitney PT6A-38/-41/-42/-42A Series	Recorrida General (Overhaul)
Motores Clase III Engines	Pratt & Whitney PT6A-60A/-60AG/-61 Series	Recorrida General (Overhaul)
Motores Clase III Engines	Honeywell TPE331-1/-3/-5/-6/-8/-10/-11/-12 Series	Recorrida General (Overhaul)
Motores Clase III Engines	Pratt & Whitney PT6A-65/-67AG/-67B/-67P	Inspección de zona caliente (HSI)
Motores Clase III Engines	Pratt & Whitney JT15D-1/-4/-4B/-4D/-5/-5A/-5D Series	Inspección de zona caliente (HSI)
Motores Clase III Engines	Honeywell TFE731-2/-3/-4/-5/-20/-40/-60 Series	Major Periodic Inspection (MPI)
Accesorios Clase I	Unidad de Control de Combustible (FCU) Honeywell Model DP-F2	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Bomba de Combustible Ontic Sunstrand P/N 25323 series	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-024B (P&W: 3030501)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-024D (P&W:3032103)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-024E/-024F/-024G/-024H (P&W: 3035931)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-025/-025D/-025E (P&W: 3032122)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-025F/-025G (P&W: 3035932)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-027/-027B/-027C/-027D (P&W:3036015)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-027A (P&W:3032098)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-002AA/-002AB/-002AC/-002AD/-002AE (P&W: 3035926)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-003N/-003P/-003R/-003T/-003U (P&W: 3035927)	Recorrida General (Overhaul)

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Pablo Castellano Ticona  
INSPECTOR Jefe de AERONAVEGABILIDAD  
Dirección Gral de Aeronáutica Civil

**DGAC - BOLIVIA** **APROBADO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
UNIDAD DE AERONAVEGABILIDAD  
LA PAZ - BOLIVIA  
FECHA: 01 SET. 2023

*[Handwritten Signature]*  
Ing. ROBERTO L. HODES  
ANAC Nº 1195 - CPIA Nº 376  
REPRESENTANTE TECNICO

Rev N°0 (30-Ago-23)

Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-004N/-004P/-004R/-004T/-004U (P&W:3035928)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-006F (P&W:3035929F)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-006G (P&W:3035929G)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-006H/-006J/-007D (P&W:3035930C)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-007E (P&W:3035930D)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-007F/-007G	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-009D /E /F (P&W: 3036009D /E /F )	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N 8210-033D / E (P&W:3036010D / E)	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Sobrevelocidad Woodward P/N 210XXX A/B/C/D Series	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase I	Gobernador de Hélice Woodward P/N8210-018/-051/-053/-054/-101/-104/-107/-108/-109/-111/-115/-136/-140/-260/-261/-262/-263/-264/-266/-300	Recorrida General (Overhaul)
Accesorios Clase II	Starter Generator Goodrich P/N 23048 Series	Recorrida General (Overhaul)
Servicios Especializados Specialized Services	Inspección Boroscópica de acuerdo a los equipos disponibles en el taller, documentación técnica actualizada y procesos aceptados por el fabricante	Inspección
Servicios Especializados Specialized Services	Inspección por Líquidos Penetrantes según Norma ASTM-E 1417 / 165	Inspección
Servicios Especializados Specialized Services	Inspección por Partículas Magnéticas según Norma ASTM-E 1444	Inspección

La presente lista de aprobación se limita a los productos, componentes y equipos y actividades específicas en la sección sobre el alcance de los trabajos del manual de la organización de mantenimiento aprobada. Se incluye la capacidad de realizar el desmontaje y montaje de los motores y accesorios que figuran dentro de ésta lista de capacidades.

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Pablo Castelli Ticona  
 INSPECTOR A DE AERONAVEGABILIDAD  
 Dirección Gral de Aeronáutica Civil



*[Handwritten Signature]*  
 Ing. ROBERTO L. HODES  
 ANAC N° 1195 - CIA N° 376  
 REPRESENTANTE TÉCNICO